

## Version 2010.040

Datum der Freigabe: 31.03.2010

CD-Titel: 2010.040

### ViCADO

---

#### Bauteile

- Detaildarstellung von Fenstern korrigiert.

#### FEM-Platten

- Export und Bearbeitung von FE-Positionen korrigiert.

### BauStatik (Neue Programme)

---

#### S040 Erdbeben-Ersatzlasten, DIN 4149 (03/05)

- Leistungsbeschreibung siehe mb-news 2/2010

#### S794 Typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau, DSTV, DIN 18800

- Leistungsbeschreibung siehe mb-news 2/2010

#### S781 Stahl-Liste, Typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau

- Leistungsbeschreibung siehe mb-news 2/2010

### BauStatik (Programmerweiterungen und -korrekturen)

---

#### S351 Stahlbeton-Durchlaufträger, DIN 1045-1

- Fehlermeldung beim Fugennachweis bzgl. der Betondruckstreben­tragfähigkeit korrigiert

#### S547 Winkelstützwand, DIN 1045-1, DIN 1054 (01/05)

- Gleichzeitige Ausgabe der statisch erforderlichen Bewehrung und der Mindestbewehrung

#### S548 Stützkonstruktionen (Gabionen und Elemente), unbewehrte Hinterfüllung, DIN 1054 (01/05), FGSV

- Korrektur Schnittgrößen bei Wandüberstand

### MicroFe

---

#### BauStatik-Lastübergabe

**NEU:** Zum Nachweis von Anschlusssituationen mittels typisierter Anschlüsse nach DSTV in Stahlstabtragwerken ist nun die Lastübergabe an BauStatik-Modul S794 (Stahl-Typisierte Anschlüsse nach DSTV, DIN 18800) möglich.